Nalog:
180426-44106

Klasifikacija:
Izvid (Prometni znakovi)

Datum naloga:
18.April.2026 u 15:25

Izvor prijave:
Drago (Građanin)

oko.hr

Opis:
Na pješačkom prijelazu je svjetleći znak na konzoli koji je s sjeverne strane znatno ispucao i izblijedio od sunca, dok je južna strana u znatno boljem stanju, gotovo kao nova. Uređaj inače uredno radi, a treptač iznad znaka kao i LED markeri su ispravni i dobro svijetle.

Smatram da nije potrebno mijenjati cijeli znak, nego bi bilo dovoljno zamijeniti samo oštećenu stranu svjetleće plastike / folije s piktogramom pješačkog prijelaza, izrađenu po mjeri. Takve poslove, prema mojim saznanjima, može izraditi Reklame Pruša u Rijeci na Školjiću, pa bi se mogla naručiti samo jedna strana tog elementa.

Prema procijenama trošak takve zamjene bi bio približno 50–80 eura, što je znatno ekonomičnije od zamjene cijelog uređaja, jer znak inače noću ispravno funkcionira i dobro svijetli. Ovdje je u zadnjih 10g čak dvije osobe poginule na pješačkom prijelazu pa bi ovaj mali trošak trebao biti riješen.

Adresa:
Osječka ulica 67
51000 Rijeka

Geokoordinate:
45°20'55"N
14°25'13"E



Slike predmeta: