



Predmet:  
260125-3789

Klasifikacija:  
Nije klasificiran!

Datum predmeta:  
26.January.2025 u 10:50

Izvor predmeta:



Petar Ritterman


Opis:

Makadamski parking sa južne strane mosta Dr. Franje Tuđmana je skoro neupotrebljiv! Velika kamenja koja vire iz tla nerijetko kidaju gume i rade štetu na vozilima naših sugrađanima. O velikim lokvama koje parking pretvore u bazen ne valja ni govoriti.... Nastavimo preko malog betonskog mosta kraj ulaza u ribnjak i tada dolazimo do novih lokvi koje je mladim roditeljima s kolicima skoro nemoguće zaobići. Nakon rupa i lokvi dođu na most na kojem nema ograde i koji se raspada! Mislim da to svakako nije slika jednog grada mladih i djece pogotovo ako uzmemo u obzir lokaciju ovih komunalnih problema koje se nalaze u samom centru grada. Krajnje je vrijeme da se grad Solin i Klis dogovore čija je zemlja i preuzmu odgovornost za održavanje iste!

Lijep pozdrav

Adresa:  
Ulica kralja Zvonimira 78  
Solin 21210

Geokoordinate:  
43°32'16"N  
16°29'31"E



Slike:

