



Predmet:
020226-25033

Klasifikacija:
Nije klasificiran!

Datum predmeta:
02.February.2026 u 11:49

Izvor predmeta:




NIKOLINA BURUL

Opis:

Potporni zid između Vileta 5 i 7 se počeo urušavati. Na priloženoj slici vidi se dio koji je već pao ali i preostali dio zida nije više ravan već ima trbuh prema van.

Adresa:
Vilete ulica 5
Labin 52220

Geokoordinate:
45°05'20"N
14°07'24"E



Slike:

