



Predmet:
060324-31981

Klasifikacija:
Oštećenja

Datum predmeta:
06.March.2024 u 13:19

Izvor predmeta:




Franović Borna (Gračanin)

Opis:

Ograda je uništena, najvjerojatnije zbog naleta automobila. Na slici se vide dvije ograde, a lijevo od njih se nalaze rupe u kojima je bila postavljena ograda

Adresa:
Ulica Janka Polića Kamova 96
Rijeka 51000

Geokoordinate:
45°18'56"N
14°28'17"E



Slike:

