



Predmet:
060524-32856

Klasifikacija:
Oštećenje urbane opreme (košarice za
otpad, klupice, autobusne čekaonice,
javni satovi, fontane)

Datum predmeta:
06.May.2024 u 18:16

Izvor predmeta:




Pehar Branimir (Građanin)

Opis:

U parku prof.dr.Vinka Francioskovićaklupa na južnoj strani parka je oštećena klupa i trebalo bi razbijenu letvu promijeniti.

Adresa:
Ulica Milana Butkovića 2
Rijeka 51000

Geokoordinate:
45°19'52"N
14°25'49"E



Slike: