



Predmet:  
060624-33320

Klasifikacija:  
Nije klasificiran!

Datum predmeta:  
06.June.2024 u 01:00

Izvor predmeta:




Marko 111

Opis:

U desnoj prometnoj traci u Krešimirovoj ulici u smjeru zapada nakon raskrižja pristupne ceste za Dom zdravlja PGŽ sa Krešimirovom ulicom (smjer Opatija) nalaze se dvije šahte (1 oborinska šahta i 1 poklopac) između kojih je došlo do pucanja asfalta. Područje između dvije šahte je napuklo i nastalo je ulegnuće/udarna rupa koja se proširuje prolaskom vozila preko oštećenog sloja asfalta. S obzirom na karakteristike oštećenja, prometnu opterećenost ulice i mogućnost nastanka štete na osobnim vozilima i vozilima javnog prijevoza potrebna je hitna sanacija. Točna lokacija i koordinate mjesta oštećenja dostupna je ovdje: [https://maps.app.goo.gl/9kjsJuKFFiDNyjXH6?g\\_st=ic](https://maps.app.goo.gl/9kjsJuKFFiDNyjXH6?g_st=ic) (šahta je vidljiva otvaranjem poveznice na desnoj strani ekrana. Napomena: oštećenje je puno veće i ozbiljnije nego na fotografiji priloženoj iznad)

Adresa:  
Krešimirova ulica 9  
Rijeka 51000

Geokoordinate:  
45°19'54"N  
14°25'31"E



Slike: