



Predmet:
110226-43343

Klasifikacija:
Izvid (Prometni znakovi)

Datum predmeta:
11. February. 2026 u 12:28

Izvor predmeta:




Krizmanić Nina (Gračanin)

Opis:

Stup sa ogledalom je slomljen te se ogledalo nagnulo što onemogućava siguran izlazak iz ulice i ulazak u istu. Ulice koje se sijeku su uske i bez ogledala apsolutno se ne vidi nailazi li netko iz ulice koja ima prednost i svaki izlazak je na čistu sreću te je pitanje vremena kada će se dogoditi neki sudar. Molim što urgentniju reakciju. Hvala

Adresa:
Radnička ulica 15
Rijeka 51000

Geokoordinate:
45°19'12"N
14°28'18"E



Slike:

