



Predmet:
180526-44501

Klasifikacija:
Nije klasificiran!

Datum predmeta:
18.May.2026 u 17:43

Izvor predmeta:




Marko 111

Opis:

Opasno postavljena signalizacija u Zvonimirovoj ulici (D8, poddionica 0003 Matulji (A8) - Rijeka (DC403)) na km 7+942 u središnjoj kolničkoj traci u smjeru Rijeke. Sukladno elaboratu privremene regulacije prometa (<https://www.rijeka-plus.hr/mwp/wp-content/uploads/2026/04/zvonimirova-ulica-1024x752.jpg>), semaforska lanterna u središnjoj traci na portalu iznad kolnika nije prekrivena niti je odgovarajući smjerokazna signalizacija prekrivena trakom C10, s obzirom da je navedena traka izvan funkcije. Osiguranje područja iskopa nije izvedeno u skladu sa izrađenim prometnim elaboratom. Napominjem kako je metalna ograda u središnjoj traci sa oznakom B47 postavljena na način da je uočavanje iste otežano do samog trenutka nailaska na istu tj. raskrižje, što predstavlja opasnost za izletanjem vozila iz središnje u krajnju desnu prometnu traku prilikom prestrojavanja zbog zatvaranja spomenute trake.

Adresa:
Ulica Ivana Sušnja 8
Rijeka 51000

Geokoordinate:
45°20'13"N
14°24'54"E



Slike: