



Predmet:
211023-30265

Klasifikacija:
Šahte

Datum predmeta:
21.October.2023 u 19:36

Izvor predmeta:




Pehar Luka (Gračanin)

Opis:

Oštećenje okvira odvodne šahte ispod željezničkog podvožnjaka u desnoj prometnoj traci u smjeru Opatije. Oštećenje okvira šahte potencijalno uzrokuje oštećenja na automobilima i vozilima javnog prijevoza prilikom dvosmjerne vožnje sjevernim kolnikom tijekom izvođenja radova i dvosmjernog režima prometa.

Adresa:
Ulica Jože Vlahovića 17
Rijeka 51000

Geokoordinate:
45°20'22"N
14°23'46"E



Slike: