




Predmet:
220524-5672

Klasifikacija:
Građevinska inspekcija


Datum predmeta:
22.May.2024 u 13:20

Izvor predmeta:
 Vrdoljak Ivana (Građanin)

Opis:
poklopac šahte je iskrivljen i ljudi zapinju za njega, puknute ploče u ulici također predstavljaju problem. Potrebna je što brža intervencija

Adresa:
Ribarska ulica 5
Trogir 21220

Geokoordinate:
43°30'57"N
16°15'02"E



Slike: