



Predmet:  
230425-38622

Klasifikacija:  
Oštećenja

Datum predmeta:  
23.April.2025 u 12:52

Izvor predmeta:




111 Marko (Građanin)

Opis:

Opasnost od upadanja djece u potok u sklopu Art kvarta Benčić. Nepostojanje adekvatne zaštitne ograde ili stepenica za izlazak iz potoka u slučaju pada u kanal.

Adresa:  
Krešimirova ulica 26c  
Rijeka 51000

Geokoordinate:  
45°19'51"N  
14°25'54"E



Slike: