



Predmet:
230523-5302

Klasifikacija:
Građevinska inspekcija

Datum predmeta:
23.May.2023 u 16:18

Izvor predmeta:




Kovačević Mile (Građanin)

Opis:

nasuti građevinski materijal oko brodica u dijelu Marinove drage nastao nanošenjem materijala iz okolnih ulica uslijed kiša. Time je ugrožena sigurnost privezanih brodica i mjesta za izvlačenje brodica

Adresa:
Kralja Tomislava 107
Trogir 21220

Geokoordinate:
43°30'22"N
16°15'33"E



Slike:

