



Nalog:
260626-25355

Klasifikacija:
Urbana Oprema

Datum naloga:
26.June.2026 u 07:51

Izvor prijave:
/ Administrator JLS (Administrator JLS)




Windows

Opis:

- bočno staklo na čekaonici na poligonu na Katurama razbijeno. Počelo je padati staklo/plastika, što je već, a veći dio stoji još gore ali je pitanje vremena kad će sve pasti.
- potrebno sanirati
- fotografije u prilogu

Adresa:
prilaz Vala 8
52220 Labin

Geokoordinate:
45°05'56"N
14°07'05"E



Slike predmeta:

